

Regione Piemonte



Provincia di Novara

COMUNE DI SIZZANO

Richiedente:

Comune di Sizzano

Corso Italia n°10, cap. 28070 Sizzano (NO)

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE, EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE STATALE “L.PEDRANA” NEL COMUNE DI SIZZANO

Tavola:

DE3

Data:

Febbraio 2015

Note:

Documentazione fotografica

Timbro e firma:

Progettisti:

Dott. Ing. Stefano Vantaggiato

Via Roma, n.9
Borgosesia (VC)
tel. 0163 1903646
cell. 340 7953208
e-mail: info@studiovf.it



Documentazione fotografica

**OGGETTO: PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE, EFFICIENTAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA
ELEMENTARE STATALE "L.PEDRANA" NEL COMUNE DI
SIZZANO (NO)**

**COMMITTENTE: Comune di Sizzano, Corso Italia n°10, cap. 28070
Sizzano (NO)**

**PROGETTISTA: Dott. Ing. Stefano Vantaggiato, iscritto all'Ordine degli Ingegneri
della provincia di Vercelli, al n. 1209.**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SCUOLA ELEMENTARE STATALE "L.PEDRANA" - SIZZANO (NO) -

FOTO ESTERNE



Fronte principale con l'accesso pedonale sulla sinistra



Fronte ovest con il portico di ingresso

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SCUOLA ELEMENTARE STATALE "L.PEDRANA" - SIZZANO (NO) -



Fronte settentrionale



Fronte orientale con l'area verde ad utilizzo della scuola

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SCUOLA ELEMENTARE STATALE "L.PEDRANA" - SIZZANO (NO) -



Fronte meridionale con la scala di emergenza



Fronte occidentale prospiciente Via Partigiani

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SCUOLA ELEMENTARE STATALE "L.PEDRANA" - SIZZANO (NO) -




Davanzali pericolanti da sostituire



Pluviali e grondaie da sostituire

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SCUOLA ELEMENTARE STATALE "L.PEDRANA" - SIZZANO (NO) -

FOTO INTERNE



La sala refettorio




Corridoio al primo piano con le porte con sopraluce e i serramenti da sostituire

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SCUOLA ELEMENTARE STATALE "L.PEDRANA" - SIZZANO (NO) -



Dettaglio dei serramenti in metallico senza taglio termico, obsoleti e logori.



Una delle aule con sistema di oscuramento finestre rotto e usurato

IL TECNICO
Dott. Ing. Stefano Vantaggiato