

Foto 1 - dalla strada Comunale corta per Luciago




Foto 2 - dalla strada comunale delle Vigne



Foto 3 - dalla strada comunale delle Vigne




Foto 4 - dalla strada comunale delle Vigne

IPOTESI MIGLIORIA N°3

Manutenzione straordinaria con completamento, ove necessario, delle opere di ingegneria naturalistica (pavimentazione sentiero, palificata semplice al piede del versante, canaletta di raccolta acque Rio Ronzore, barriera di protezione in legname, ecc.) presenti nel tratto di via delle Vigne compreso tra l'innesto con la Strada Comunale corta per Luciago e l'attraversamento della nuova cunetta di gronda previsto in progetto.