

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est
Servizio Territoriale Novara**

Relazione K13_2020_01617_003

Ditta Nouryon Chemicals S.p.A.

Sede Operativa: via Gherzi 25 - Novara

Controllo scarichi idrici – acque reflue urbane

Codice servizio: A3.04

Redazione	Funzione: Tecnico Servizio Territoriale Novara Nome: Piergiuseppe Rondonotti	Data e firma:	
Redazione	Funzione: Tecnico Servizio Territoriale Novara Nome:	Data e firma:	
Verifica e Approvazione	Funzione: Dirigente Responsabile Servizio Territoriale Novara Nome: Dott.ssa Marta Scrivanti	Data e firma:	

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Servizio Territoriale Novara

Viale Roma, 7/D-E – 28100 Novara – Tel. 0321665711 – fax 01119681501

E-mail: vigilanza.no@arpa.piemonte.it - PEC: dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it

Relazione K13_2020_01617_003

Nouryon Chemicals S.p.A.
via Gherzi 25 – 28100 Novara

Campionamento di acque reflue urbane eseguito in data 27/7/2020
Esiti accertamenti.

1. Descrizione del punto di scarico e valori limite di accettabilità

Nouryon Chemicals S.p.A. è autorizzata con DD della Provincia di Novara n A.U.A. 2778/2014 del 1/8/2014, voltura n. 617/2020 (prima in capo ad Akzo Nobel Chemicals S.p.A.), scarica in corpo idrico denominato Scaricatore Cavo Veveri. Lo scarico è soggetto ai valori limite di emissione in acque superficiali previsti dal D. Lgs. 152/2006, Parte III, All. 5, Tab. 3.

2. Sopralluoghi e campionamento del 29/7/2020

In data 29/7/2020 si è svolto un sopralluogo presso l'impianto in oggetto per il campionamento delle acque di raffreddamento sulle 3 ore; all'atto del sopralluogo l'impianto risultava in condizioni di normale funzionamento, con assenza di anomalie in corso.

Si è provveduto al campionamento tramite prelievo manuale al pozzetto d'ispezione. Il refluo prelevato è stato omogeneizzato in modo da ottenere un campione medio sulle 3 ore, suddiviso nei diversi contenitori per analisi chimiche ed ecotossicologiche.

3. Esiti analitici

Gli esiti degli accertamenti analitici eseguiti presso il Laboratorio ARPA di Novara, come riportati nel Rapporto di Prova n. 20KF04586 del 01/09/2020 evidenziano quanto segue:

Parametri chimici: il campione è conforme ai valori limite stabiliti dal D. Lgs 152/2006, Parte III, Allegato 5, Tabella 3, scarico in acque superficiali e s.m.i.

Gli esiti degli accertamenti analitici eseguiti presso il Laboratorio ARPA di Cuneo, come riportati nel Rapporto di Prova n. 20HC03631 del 19/8/2020, hanno evidenziato quanto segue:

Parametri ecotossicologici: il campione risulta conforme a quanto previsto dal D. Lgs 152/06, Parte III, Allegato 5, Tabella 3 scarico in acque superficiali e s.m.i.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Servizio Territoriale Novara

Viale Roma, 7/D-E – 28100 Novara – Tel. 0321665711 – fax 01119681501

E-mail: vigilanza.no@arpa.piemonte.it - PEC: clp.nordest@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it

4. Conclusioni

Le acque reflue scaricate nel corpo idrico cavo Veveri rispettano i parametri di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs 152/06.

Allegati

- Scheda di campionamento N. K13_2020_ 01617_002
- Verbali di sopralluogo n. K13_2020_ 016177_001
- Rapporto di prova n. 20HC03631 del 19/8/2020
- Rapporto di prova n. 20KF04586 del 01/09/2020

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Servizio Territoriale Novara

Viale Roma, 7/D-E – 28100 Novara – Tel. 0321665711 – fax 01119681501

E-mail: vigilanza.no@arpa.piemonte.it - PEC: dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it