

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est  
Servizio Territoriale Novara**

**Relazione K13\_2020\_02580\_004**

Ditta Acqua Novara VCO Depuratore di Novara  
Controllo scarichi idrici – acque reflue urbane  
Codice servizio: A3.04

Redazione	Funzione: Tecnico Servizio Territoriale Novara Nome: Maurizio Borgini	Data e firma:	
Redazione	Funzione: Tecnico Servizio Territoriale Novara Nome: Gianluca Di Finizio	29/01/2021	
Verifica e Approvazione	Funzione: Dirigente Responsabile Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est Nome: Giovanna Mulatero	Data e firma:	

## Relazione K13\_2020\_02580\_004

**Impianto depurazione di Novara Via Generali, 91**

**Gestore: Acqua Novara VCO Spa con sede legale via Triggiani, 9 – 28100 Novara**

**Campionamento di acque reflue urbane eseguito in data 10/12/2020**

**Esiti accertamenti.**

### **1. Descrizione del punto di scarico e valori limite di accettabilità**

L'impianto di depurazione di Novara, autorizzato con AIA della Provincia di Novara n: 26/2014 del 14/01/2014, scarica in corpo idrico denominato Torrente Agogna. Lo scarico è soggetto ai valori limite di emissione in acque superficiali previsti dal D.Lgs. 152/2006, Parte III, All. 5, Tab. 1, 2 e 3.

### **2. Sopralluoghi e campionamento del 09 e 10 dicembre 2020**

Nelle date 09 e 10 dicembre 2020 si sono svolti sopralluoghi presso l'impianto in oggetto per il campionamento delle acque reflue sulle 24 ore; all'atto dei sopralluoghi l'impianto risultava in condizioni di normale funzionamento, con assenza di anomalie in corso.

Si è provveduto al campionamento tramite auto campionatore di proprietà della ditta posto a presidio della canalina di scarico. Il refluo prelevato è stato omogeneizzato in modo da ottenere un campione medio sulle 24 ore, suddiviso nei diversi contenitori per analisi chimiche, biologiche ed ecotossicologiche.

### **3. Esiti analitici**

Gli esiti degli accertamenti analitici eseguiti presso il Laboratorio ARPA di Novara, come riportati nel Rapporti di Prova n. 20KF8160 del 31/12/2020 evidenziano quanto segue:

**Parametri chimici:** il campione è conforme ai valori limite stabiliti dal D. Lgs 152/2006, Parte III, Allegato 5, Tabella 3.

**Parametri biologici:** il valore di Escherichia Coli, tenuto conto dell'incertezza di misura associata, NON SUPERA il limite consigliato dal D. Lgs 152/2006, Parte III, Allegato 5, Tabella 3.

Gli esiti degli accertamenti analitici eseguiti presso il Laboratorio ARPA di Cuneo, come riportati nel Rapporto di Prova n.20HC06488 del 19/01/2021, hanno evidenziato quanto segue:

**Parametri ecotossicologici:** il campione risulta CONFORME a quanto previsto dal D. Lgs 152/06, Parte III, Allegato 5, Tabella 3.

### **Allegati**

- Scheda di campionamento N. K13\_2020\_02580\_002;
- Verbali di sopralluogo n. K13\_2020\_02580\_001 e K13\_2020\_02580\_003;
- Rapporti di prova n. 20KF8160 del 31/12/2020 e n. 20HC06488 del 19/01/2021

### **Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Servizio Territoriale Novara**

Viale Roma, 7/D-E – 28100 Novara – Tel. 0321665711 – fax 01119681501

E-mail: [vigilanza.no@arpa.piemonte.it](mailto:vigilanza.no@arpa.piemonte.it) - PEC: [clp.nordest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:clp.nordest@pec.arpa.piemonte.it) – [www.arpa.piemonte.it](http://www.arpa.piemonte.it)